

20.10.2020

Arupärimine

Vastavalt Rae valla põhimääruse §18 lõike 1 punktile 6 ning § 37 esitan kirjaliku küsimuse.

Juhtusin täna külastama meie uhiuut tervisekeskust, mis pidi olema ülimalt moodne nii arhitektuurilt kui temasse säitunud tehnoloogia kontekstis. Ega saa salata, eemalt vaadates pole vigagi. Hämmastusega avastasin alla aasta avatud ja kasutuses olnud majas seinte ja põrandate liitekohtades tavatult suured praod, mis viitavad hoone ebaühtlasele vajumisele, teisisõnu ebakvaliteetsele vundamendile. Sellised praod viivad antisanitaarse olukorra tekkimisele. Küsite kuidas? Lihtne. Vaadates põrandate katteid, siis on näha, et põrandate kate on keeratud üles seinale ja mingeid liiste pole. See on selleks, et oleks elimineeritud võimalus mingigi mustuse sattumine tavapäraste ehituselementide alla, vahele jne. On ka väga hea puhastada ja nii tagada puhtus, mis tervishoiu asutustes on elementaarne. Täna on aga vajumise tagajärjel kate rebenenud, tekkinud praod on aga mustusele heaks varjupaigaks ja sealt järgneb antisanitaarsus. Praod on täheldatavad nii koridorides kui kabinettides. Praod on selgesti nähtavad ka esimesel korruse aatriumis metallkonstruktsiooni (muuhulgas teist korrust toetavad tugipostid) ja põrandate liitekohtades.

Eeltoodust järgmised küsimused:

- 1. Kuidas on võimalik, et niisugune olukord sai tekkida? Kas projekt vigane või ehitaja on teinud praaki ja järelevalve selle heaks kiitnud?**
- 2. Milliseks tähtjaks leitakse lahendus ja likvideeritakse praak ning tagatakse seeläbi tervishoiuasutusele ette nähtud elementaarsed sanitaarsed nõuded?**
- 3. Kuidas sanktsioneeritakse ehitajat ja järelevalvet?**

Loodan väga, et lahendus leitakse ja rakendatakse ülima kiirusega, sest eriti tänases pingelises pandeemia olukorras on oluline, et eriti tervishoiu asutused oleksid maksimaalselt pisikuvabad.

Kirjalik vastus saata vastavalt Rae valla põhimääruse § 37 digitaalselt allkirjastatuna aadressile raivo.uukkivi@eesti.ee

Raivo Uukkivi

Volikogu liige,